


situación

R.C.21	1	524574,5973	4744233,0712
	2	524554,6094	4744011,5602
	3	524475,5784	4744014,4499
	4	524518,2168	4743999,7876
	5	524520,9866	4743999,1182
	6	524528,2010	4743987,4180
	7	524519,9689	4743953,3557
	8	524500,4855	4743957,8759
	9	524478,3664	4743977,0000
	10	524468,4187	4743984,8251
	11	524515,2174	4743997,2686
	12	524464,8479	4743970,0502

NOTA.- TODAS LAS COTAS SE COMPROBARÁN EN OBRA. EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA DE SU ORIGINAL DEL QUE SON AUTORES LOS ARQUITECTOS ABAJO FIRMANTES, SU UTILIZACIÓN TOTAL O PARCIAL, ASÍ COMO CUALQUIER REPRODUCCIÓN O CESIÓN A TERCEROS REQUERIRÁ LA PREVIA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE SUS AUTORES, QUEDANDO EN TODO CASO PROHIBIDA CUALQUIER MODIFICACION UNILATERAL DEL MISMO.

ESTUDIO DE DETALLE



Parcela RC 21  
Sector 5  
Vitoria-Gasteiz

C/Andalucia 10-12 Bajo. (Entrada por parte trasera)  
tlf. 945154139

PLANO DE SITUACION

Nº PROYECTO  
FECHA  
ARQUITECTO

JOSE ANTONIO BARROSO ASPE

2010-10-22  
Abril 2011  
Clarim Navarra S.L

FIRMA: D. Iker Arroyo Sanchez

E : 1/ 2000

01