

● Fuentes de Salburua como puerta digna de entrada al parque

Actualmente las fuentes de Salburua, en la Avenida Juan Carlos I, se encuentran en un estado importante de degradación, con tuberías, luces y surtidores averiados y oxidados, agua estancada, mal olor y un efecto estético que afea una de las puertas de entrada más importantes de la ciudad a nivel turístico, como es la entrada principal al Parque de Salburua. Unas fuentes que han debido costar mucho dinero a las arcas municipales no pueden estar en este estado tan lamentable de abandono y degradación por el bien del barrio y de la ciudad en general, que se beneficiará, sin duda, de una mejor valoración por parte de nuestros visitantes, lo que redundará en mayor afluencia de vecinos y turistas.

Coste estimado: 50.000,00 €