

● Pasos de peatones peligrosos en calle Antonio Machado

En la calle Antonio Machado hay un paso de peatones delante de una parada de autobuses (frente al bar Erdi). En numerosas ocasiones la gente aparece asomando la cabeza por delante del autobús por la falta de visibilidad. Eso es algo peligrosísimo tanto para los conductores como sobre todo para los peatones. Sería importante estudiar el resto de pasos de peatones con estas características. La solución podría ser cambiar la ubicación de la parada. Podría ser delante del paso de peatones. Otras soluciones serían poner un semáforo o cambiar ubicación del paso de peatones aunque en mi opinión es preferible cambiar la parada de sitio.

Coste estimado: 27.000,00 €